



# CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

## Comando Provinciale di ROMA

**A: COMUNE DI MONTE  
PORZIO CATONE**

**OGGETTO: Rilascio copia rapporto intervento di soccorso PRESSO Scuola Primaria  
G.Carducci di P.zza Borghese Protocollo N.ro 2017-PROT-18962**

Vista la richiesta di accesso ai documenti amministrativi, acquisita da questo  
Comando con protocollo n. 80457 del giorno 27/11/2017, inoltrata dalla S.V., visti gli atti  
d'ufficio, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge, copia del rapporto citato in oggetto.

**Per il Comandante Provinciale  
Il Responsabile/Addetto Ufficio Statistica  
CAPRIONI CLAUDIO**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993)

**CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

Comando Provinciale di ROMA

**SCHEDA STATISTICA - RAPPORTO D'INTERVENTO****DATI SCHEDA**

Scheda 45385/1 Data 20/11/2017 Scheda Altro Comando Provincia Fuori Zona  
 Comando ROMA RM Sede Servizio Frascati RM.2003

**DATI INTERVENTO**

	Chiamata	Uscita dalla sede	Arrivo sul luogo	Partenza dal luogo	Rientro in sede
	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017	20/11/2017
	16:09	16:10	16:21	17:07	17:25
Luogo	15	Scuole di ogni ordine e grado			
Tipologia	21	Dissesto statico di elementi costruttivi			
Sostanza	84	Muri divisorii			
Causa	28	Vibrazioni			

**DATI PREVENZIONE INCENDI**

Non è stata rilevata un'attività soggetta alla normativa di prevenzione incendi.

**DATI GENERALI**

Comune MONTE PORZIO CATONE Prov. RM Codice 58064  
 Indirizzo Piazza Borghese Num. 1  
 Km Palazzina Scala Piano Interno  
 Proprietario/Titolare/Ragione Sociale  
 Richiedente ESP.PTROT : I0075421.07-11-2017  
 Luogo di Lavoro (SI/NO): NO

**ENTI INTERVENUTI**

Nessuno

**PERSONALE INTERVENUTO**

R.O.S. Capo Partenza CQESC NORI GIORGIO  
 Autisti CQESC RUBINI MAURO  
 Altro personale VC ARCESE SIMONE - VE PAGLIA ROBERTO - VE SCARDILLI MARCO  
 Funzionari

**AUTOMEZZI INTERVENUTI**

Mezzi 20654 APS

**RELAZIONE DI INTERVENTO****INFORMAZIONI E SITUAZIONE ALL'ARRIVO SUL POSTO**

venivamo inviati per verificare dei locali a seguito di esposto



**IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA SI PROVVEDEVA A**

verificare i locali siti vicino la mensa da verifica visiva si riscontrava la fessurazione delle tamponature di alcuni tramezzi all'altezza del solaio che al momento non destano motivo di preoccupazione.

**RISULTATI OTTENUTI**

**DANNI A PERSONE, BENI, RISORSE, RISORSE AMBIENTALI O NATURALI**

**PERSONE INFORTUNATE E/O DECEDUTE**

**PRESUMIBILE CAUSA DEL SINISTRO**

**PROVVEDIMENTI DI TUTELA ADOTTATI**

**ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA**

Nessuna attività di Polizia Giudiziaria espletata.

Documentazione video-fotografica presente: NO

---

**PERSONE IDENTIFICATE**

Nessuna

---

**SEGNALAZIONI INTERVENTO**

Nessuna

---

**IL COMPILATORE**  
**CQESC NORI GIORGIO**

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa dell'indicazione del nominativo dei soggetti responsabili ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs.n. 39/1993)

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE - arrivo - Prot. 19420/PROT del 05/12/2017 - titolo V - classe 02